




SD 90

СОЛЬ

Вставьте батарейки



ИЗМЕРЕНИЕ


Снимите с датчика защитную крышку

А. Power ON/OFF



Выключается автоматически через 8 минут бездействия.

В. Блокировка/разблокировка




Возможна небольшая задержка после нажатия перед фиксацией данных (!)

В. Включение/выключение



Г. Сохранение данных



Спустя 3 сек. на экране в течение некоторого времени высвечивается номер файла, например, 01. После того, как в памяти датчика не останется места, новые данные будут записываться поверх самых старых файлов.

КАЛИБРОВКА датчика соли

КРАСНЫМ ЦВЕТом выделены мигающие значения.

- Повторную калибровку прибора необходимо выполнять в соответствии с индивидуальными рекомендациями! Промывайте электрод дистиллированной водой после каждого измерения.
- Если значение температуры выйдет за пределы диапазона, отобразится ошибка: «ERR». Измеритель автоматически вернется в режим измерения.
- Если значение по умолчанию выйдет за пределы стандартного буферного диапазона более, чем на 30%, на экране отобразится ошибка: «ERR».

Д. Калибровка датчика соли

Снимите с датчика защитную крышку.

Включите датчик (см. А)

Автоматическое распознавание для \ominus : 100~1000 частей на млн и \oplus : 1,00~20,00 частей на трлн



Регулировка: Для увеличения (+): + для уменьшения (-):



Регулировка: для увеличения (+): + для уменьшения (-):



